



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ул. Артёма, 129-А, г. Донецк 83000, тел. 071-321-44-48
e-mail: info@mondnr.ru Идентификационный код 51000066

21.09.2022 № 06.1-26/14306-2

На № _____ от _____

Главе администрации
Першотравневого района
Донецкой Народной Республики

Б.В. Триму

Уважаемый Борис Владимирович!

На основании письма Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики (далее – МЧС ДНР) от 09.09.2022 № 12/6823, Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики (далее – Министерство) направляет в Ваш адрес перечень общеобразовательных организаций, находящихся в Вашем ведении, в которых на сегодняшний день не подписаны Акты готовности к началу 2022-2023 учебного года сотрудниками МЧС ДНР (прилагается).

Вопросы, из-за которых не подписаны акты готовности, не относятся к нарушениям капитального характера и не требуют больших материальных затрат, но напрямую влияют на состояние пожарной безопасности объектов образования.

Министерство просит в кратчайшие сроки устранить вышеуказанные нарушения, подписать акты готовности в данных общеобразовательных организациях сотрудниками территориальных подразделений МЧС ДНР.

Информацию о подписании актов готовности предоставить в срок до 10.00 30.09.2022 в сектор охраны труда и комплексной безопасности Министерства на электронный адрес: pb@mondnr.ru в формате скан-копии.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Министр



О.П. Колударова

Приложение к Письму
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
от 21.09.2022 № 06-1-26/14306-2

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Соответствие требованиям ПБ	Подписание акта готовности	Нарушения ППБ ДНР
-------	-------------------------	-------	-----------------------------	----------------------------	-------------------

Першотравневый район

1.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бердянская школа" администрации Новозовского района	87430, Донецкая Народная Республика, Першотравневый район, село Бердянское, улица Школьная, дом 50	Не соответствует	Не подписан	<ul style="list-style-type: none"> - Руководитель не прошел 1 раз в три года обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности. Работники при принятии на работу не проходят инструктажи по вопросам пожарной безопасности. - Планы эвакуации не согласованы с органом государственного пожарного надзора. - Объект не обеспечен адресным указателем (название улицы, номер дома), установленным на фасаде здания, других видных местах, освещаемых в темное время суток или имеющих светоотражающие поверхности. - Не организованы и не проводятся профилактические осмотры и планово-предупредительные ремонты электрооборудования и электросетей, а также своевременное устранение нарушений, которые могут привести к пожару - Не выполнен замер сопротивления изоляции электрических сетей и электроустановок. - Огнетушители не направлены на техническое обслуживание. - Допущено снятие дверей лестничных клеток, коридоров <p>Знание не оборудовано системой пожарной сигнализации (СПС).</p>
2.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Демьяновская школа" администрации Новозовского района	87421, Донецкая Народная Республика, Першотравневый район, поселок Демьяновка, улица Школьная, дом 11	Не соответствует	Не подписан	<ul style="list-style-type: none"> - Руководитель не прошел 1 раз в три года обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности. - Планы эвакуации не согласованы с органом государственного пожарного надзора. - Проем в противопожарной стене (перегородке) не оборудован защитными устройствами с минимальным пределом огнестойкости, в соответствии с типом противопожарной преграды, против распространения огня и продлуктов горения: помещение электрощитовой не отделено от других помещений противопожарной дверью. - Деревянные конструкции кровли не обработаны средствами огнезащиты, которые бы обеспечивали 1 группу огнестойкости в соответствии с ГОСТ 16363 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств». - Лестницы на перепадах высот кровель не окрашены. - Учреждение не обеспечено адресным указателем (название улицы, номер дома).

				<p>который должен быть установлен на фасаде здания или другом видном месте и освещаемым в темное время суток или имеющим светоотражающие поверхности.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Двери вестибюлей, коридоров и лестничных клеток не оборудованы устройствами для samozакрывания и уплотнениями в притворах. - Сняты двери между коридором и лестничной клеткой. - Не проведен замер сопротивления изоляции электрических сетей и электроустановок. - Не организованы и не проводятся профилактические осмотры и планово-предупредительные ремонты электрооборудования и электросетей, а также своевременное устранение нарушений, которые могут привести к пожару. - Не проведено техническое обслуживание (должно проводиться ежемесячно) с целью сохранения показателей безотказной работы на период срока службы установки системы пожарной сигнализации (далее - СПС). - Система противопожарной защиты (СПЗ) находится в неисправном состоянии и не содержится в постоянной готовности для выполнения поставленных перед ней задач. - На объекте отсутствует следующая документация: акт принятия в эксплуатацию установки СПЗ (СПС), или в случае его отсутствия акт технического обследования СПЗ (СПС). - Пожарные извещатели не защищены от механических повреждений в помещении спортзала. - Сигнал от приемно-контрольного прибора СПЗ (СПС) не выведен на пульт пожарного наблюдения. - Учреждение не обеспечено необходимым количеством воды для осуществления пожаротушения (исходя из требований строительных норм и других нормативных документов), пожарный резервуар (водоем) не заполнен предусмотренным объемом воды для целей пожаротушения. - У места расположения пожарного водоема (в радиусе до 10 м) не установлены указатели (объемные со светильником или плоские с применением светоотражающих покрытий) с нанесенными на них: для пожарного водоема - буквенным индексом ИВ, цифровыми значениями запаса воды в кубических метрах. - Помещения не оснащены первичными средствами пожаротушения: помещение кабинета зауча с использованием ПЗВМ не оснащено углекислотным огнетушителем с величиной заряда 3 кг и более из расчета один огнетушитель на 20 кв.м площади пола. - Огнетушители не направлены на техническое обслуживание.
--	--	--	--	--