



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГОРНОГО НАДЗОРА  
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
(Госгорпромнадзор ЛНР)**

улица Лермонтова, дом 1, корпус В, офис 304, Ленинский район, город Луганск,  
Луганская Народная Республика, 91055, тел./факс (0642) 50-10-61, E-mail: got.gts@mail.ru

*14.02.2021 № 01-14/06-537*

На № 32-230 исх-21 от 29.01.2021

Прокурору города Брянки  
Луганской Народной Республики  
старшему советнику юстиции  
Пальчикову С.В.

**О результатах проведения  
проверок**

Уважаемый Сергей Викторович!

Государственной службой горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики в период с 08.02.2021 по 12.02.2021 были проведены внеплановые проверки на предприятиях города Брянки, а именно ООО «Брянковский завод бурового оборудования», ООО «Рудничные машины». В ходе проверки были выявлены нарушения в области охраны труда и промышленной безопасности и выданы обязательные к исполнению предписания на устранение нарушений.

По результатам проверок привлечены к административной ответственности в виде штрафа два должностных лица на общую сумму 7000 российских рублей. Направляем Вам копии выданных предписаний.

- Приложение: 1. Копия предписания от 12.02.2021 № 06/ЩЕ-003 на 6 л. в 1 экз. только адресату  
2. Копия предписания от 12.02.2021 № 06/ЩЕ-004 на 5 л. в 1 экз. только адресату

С уважением,  
Исполняющий обязанности начальника -  
главного государственного инспектора  
промышленной безопасности и охраны  
труда

 Т.Ю. Лисюткина



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГОРНОГО НАДЗОРА  
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
(Госгорпромнадзор ЛНР)**

**отдел надзора металлургии, машиностроения и на химических объектах**

улица Лермонтова, дом 1, корпус В, офис № 513, Ленинский район, город Луганск,  
Луганская Народная Республика, 91055, тел./факс (0642) 97-42-75, E-mail: methimmash@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ**

от 12 февраля 2021 года

№ 06/ЩЕ-004

Директору Чуйко А.В. ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Рудничные  
машины».

(должность, фамилия, инициалы руководителя предприятия, наименование и адрес предприятия, телефон)

далее ООО «Рудничные машины», 94113 Луганская Народная Республика, Брянка

ул. Саксаганского, дом 2А

Мной, заместителем начальника отдела - государственным инспектором промышленной безопас-  
ности и охраны труда отдела надзора в металлургии, машиностроении и на химических объектах  
Щербаковым С.М.

(должность, фамилия, инициалы)

с участием старшего помощника прокурора г.Брянки Востряковой Е.П., помощника прокурора  
г.Брянки Воронина С.С.

(должности, фамилии, инициалы работников предприятия)

в присутствии директора ООО «Рудничные машины».

Чуйко А.В.

с 12 часов 45 минут по 16 часов 00 минут «10» февраля 2021 года

с 12 часов 45 минут по 15 часов 00 минут «12» февраля 2021 года

произведена внеплановая проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда на (в)

ООО «Рудничные машины», г.Брянка, ул. Саксаганского, дом 2А его объектов и структурных  
подразделений

(название предприятия, объекта, адрес)

1. Предлагаю устранить выявленные нарушения законодательных и других нормативных актов об охране труда (охране недр) и промышленной безопасности:

N п/п	Содержание выявленных нарушений	Ссылка на пункты и название нормативных документов, требование которых нарушены	Срок устранения нарушений**
1	2	3	4
1	На момент проверки не представлен протокол проведения специальной оценка условий труда на рабочих местах	Ст.234 глава 34 Трудовой кодекс Луганской Народной Республики Регистрационный номер: 23-П от 30 апреля 2015 года	До 12.05.2021
2	В производственном помещении цеха металлоконструкций на полу имеются следы масла ,отработки смазки возле вальцегибочного станка	п. 2.31 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	До 12.03.2021
3	В производственном помещении цеха металлоконструкций отсутствует схема строповки грузов, а именно листового проката возле гильетинных ножниц	п. 4.15 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734 зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	До 12.03.2021
4	В производственном помещении цеха металлоконструкций на сборочном участке находится стремянка на которой отсутствует информация с ее инвентарным номером , датой проведения следующего испытания , принадлежность к участку, Ф.И.О. лица ответственного за эксплуатацию	п. 5.2 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	До 12.03.2021
5	Стремянка не оборудована устройством предотвращающим их сдвиг и опрокидывание при выполнении работ	п. 5.14 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	До 12.03.2021
6	В производственном помещении цеха металлоконструкций на сборочном участке находится канатный строп с оборванными прядями , не имеющий бирки, подлежит немедленной отбраковке	п. 4.101 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734, зарегистрированного в Мини-	Устранено в ходе проверки

		стерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	
7	В производственном помещении цеха металлоконструкций на участке склада металлопроката возле отрезного лентопильного станка на полу имеются следы масла, охлаждающей жидкости	п. 2.31 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	До 12.03.2021
8	В производственном помещении цеха металлоконструкций на участке склада металлопроката находится канатный строп с оборванными прядями, не имеющий бирки, подлежит немедленной отбраковке	п. 4.101 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	Устранено в ходе проверки
9	В производственном помещении цеха металлоконструкций на участке механической обработки возле горизонтально расточного станка на полу имеются следы масла, отработки смазки	п. 2.31 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	До 12.03.2021
10	В производственном помещении цеха металлоконструкций на участке механической обработки зубонарезного станка инв. № 104300039 на деревянном решетчатом настиле зазор между планками более 30 мм	п. 2.31 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25 » декабря 2019 года № 734	До 12.03.2021
11	В производственном помещении цеха металлоконструкций на участке механической обработки зубонарезного станка инв. № 104300039 на деревянный решетчатом настиле имеются следы масла, отработки смазки	п. 2.31 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	До 12.03.2021
12	В производственном помещении цеха металлоконструкций на токарном участке участка допускается погрузка стружки в тару выше уровня бортов	п. 2.24 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской	До 12.03.2021

		Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	
13	В производственном помещении цеха металлоконструкций на токарном участке участке на сверлильном станке стальные, сменные плоские планки губок тисков, должны иметь несработанную насечку на рабочей поверхности	п.2.218 Межотраслевые правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями в Луганской народной Республике утвержденные приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от 25.12.2019 № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	До 12.03.2021
14	В производственном помещении цеха металлоконструкций на токарном участке участке передней бабке токарного станка 1 К 62 допускается складирование инструмента	п.2.61 Межотраслевые правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями в Луганской народной Республике утвержденные приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от 25.12.2019 № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	Устранено в ходе проверки
15	В производственном помещении цеха металлоконструкций на токарном участке возле станка ДИП 500 на деревянном решетчатом настиле зазор между планками более 30 мм	п. 2.31 Межотраслевые правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями в Луганской народной Республике утвержденные приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от 25.12.2019 № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	До 12.03.2021
16	В производственном помещении цеха металлоконструкций на токарном участке на станке ДИП 500 допускается складирование инструмента на станине станка ,суппорте	п.2.61 Межотраслевые правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями в Луганской народной Республике утвержденные приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от 25.12.2019 № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	Устранено в ходе проверки
17	В производственном помещении цеха металлоконструкций возле склада металлопроката допускается хранение кислородных баллонов без накрученных на них предохранительных колпаков	п. 6.77 ; п. 6.83 ; п. 6.85 ; Межотраслевые правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями в Луганской народной Республике утвержденные приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от 25.12.2019 № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	До 20.11.2020
18	Не на всей производственной таре находящейся в производственном помещении цеха ме-	п.2.25 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом	До 21.09.2020

таллоконструкций нанесена информация о периодическом осмотре перед началом её эксплуатации, через каждые 6 месяцев.	Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247
---	---

\* Перечень всех нарушений, которые были выявлены.

\*\* Сроки устранения нарушений назначаются должностным лицом Госгорпромнадзора ЛНР, объективно необходимые для их устранения; если нарушения требуют временного запрета деятельности сроки устранения не устанавливаются.

2. Предложения о запрещении использования средств индивидуальной и коллективной защиты работников, если такие средства не соответствуют обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики о техническом регулировании, и государственным нормативным требованиям охраны труда.

N п/п	Ссылка на пункты раздела 1 предписания	Должность, фамилия, имя, отчество лица, допустившего нарушения или ответственного за их возникновение	Предложения о запрещении использования средств индивидуальной и коллективной защиты работников.
1	2	3	4
1			

**Предписание выдал**

Заместитель начальника отдела -  
государственный инспектор про-  
мышленной безопасности и охра-  
ны труда отдела надзора в метал-  
лургии машиностроении и на хи-  
мических объектах

(должность лица органа  
Госгорпромнадзора ЛНР)

  
(Подпись)

Щербаков С.М.  
(фамилия, инициалы)

12.02.2021  
(дата)

**Предписание к исполнению получил** «12» февраля 2021 года в 15 час. 00 мин.

Директор

ООО «Рудничные машины»  
(должность руководителя предприятия  
(уполномоченного лица))

  
(Подпись)

Чуйко А.В.  
(фамилия, инициалы)

**Предписание направлено письмом от «** \_\_\_\_\_ **»** \_\_\_\_\_ **20** \_\_\_\_\_ **года №** \_\_\_\_\_



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГОРНОГО НАДЗОРА  
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
(Госгорпромнадзор ЛНР)**

**отдел надзора металлургии, машиностроения и на химических объектах**

улица Лермонтова, дом 1, корпус В, офис № 513, Лешинский район, город Луганск,  
Луганская Народная Республика, 91055, тел./факс (0642) 97-42-75, E-mail: methimmash@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ**

от 12 февраля 2021 года

№ 06/ЩЕ-003

Директору Третьяк В.В., ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Брянковский завод бурового оборудования».

(должность, фамилия, инициалы руководителя предприятия, наименование и адрес предприятия, телефон)

далее ООО «Брянковский завод бурового оборудования», г.Брянка, ул.Мичурина д.1

Мной, заместителем начальника отдела - государственным инспектором промышленной безопасности и охраны труда отдела надзора в металлургии, машиностроении и на химических объектах

Щербаковым С.М.

(должность, фамилия, инициалы)

с участием старшего помощника прокурора г.Брянки Востряковой Е.П., помощника прокурора г.Брянки Воронина С.С.

(должности, фамилии, инициалы работников предприятия)

в присутствии директора ООО «Брянковский завод бурового оборудования».

Третьяк А.В.

с 10 часов 30 минут по 12 часов 30 минут «10» февраля 2021 года

с 10 часов 30 минут по 12 часов 30 минут «12» февраля 2021 года

произведена внеплановая проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда на (в)

ООО «Брянковский завод бурового оборудования», г.Брянка, ул.Мичурина д.1 его объектов и структурных подразделений

(название предприятия, объекта, адрес)

1. Предлагаю устранить выявленные нарушения законодательных и других нормативных актов об охране труда (охране недр) и промышленной безопасности:

N п/п	Содержание выявленных нарушений	Ссылка на пункты и название нормативных документов, требование которых нарушены	Срок устранения нарушений**
1	2	3	4
1	На момент проверки не предоставлен протокол проведения специальной оценка условий труда на рабочих местах	Ст.234 глава 34 Трудовой кодекс Луганской Народной Республики Регистрационный номер: 23-П от 30 апреля 2015 года	До 12.05.2021
2	Работодателем не продлено разрешение на ведение работ с повышенной опасностью ,предыдущее разрешение до марта 2020г.	Ст.234 глава 34 Трудовой кодекс Луганской Народной Республики Регистрационный номер: 23-П от 30 апреля 2015 года	До 12.05.2021
3	На предприятии не ведется учет с записью в личной карточке учета выдачи СИЗ и специальной одежды	п.2.2 Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в Луганской Народной Республике Зарегистрировано в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 18.04.2019 за № 209/2758 УТВЕРЖДЕНЫ приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от 05 апреля 2019 № 225	До 12.03.2021
4	На момент проверки не предоставлен протокол измерений сопротивления контура заземления и сопротивления изоляции	п.2.28 Межотраслевые правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями в Луганской народной Республике утвержденные приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от 25.12.2019 № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	До 12.05.2021
5	На предприятии отсутствует лицо назначенное ответственным за электрохозяйство	п.5.1.3 ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Украины	До 12.03.2021
6	В производственном цехе на грузоподъемном механизме (кран балке) отсутствует табличка с инвентарным номером ,грузоподъемностью, датами проведения технических осмотров.	п.4.8 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734	До 12.03.2021
7	В производственном цехе на вертикально фрезерном станке ограждение муфты привода ременной передачи не закреплено	п. 2.13 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734	До 12.03.2021



8	В производственном цехе на «зачистном» шлифовальном станке отсутствует инвентарный номер, отсутствует список работников имеющих право работать на данном оборудовании, а так же таблички с указанием должностного лица из состава специалистов ,которое отвечает за содержание в исправном состоянии станочного оборудования и за безопасную его эксплуатацию	п. 2.2 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734	До 12.03.2021
9	В производственном цехе на приводе галтовочного барабана(инвентарный номер отсутствует), предназначенного для галтовки мелких деталей отсутствует ограждение приводной муфты	п. 2.13 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734	До 12.03.2021
10	В производственном цехе на полу цеха имеются следы масла ,отработки смазки возле пресса	п. 2 .31 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	До 12.03.2021
11	Электрический шкаф токарного станка 9Н14ДН №116 на момент проверки не закрыт	п. 2.7 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	Устранено в ходе проверки
12	На передней бабке токарного станка 9Н14ДН №116 допускается складирование инструмента	п.2.61 Межотраслевые правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями в Луганской народной Республике утвержденные приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от 25.12.2019 № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	До 12.03.2021
13	На быстроходной фрезе вертикально фрезерного станка №339 имеются сколы, прижоги	п.2.66 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы	До 12.03.2021

		горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	
14	В производственном цехе на плавильном участке отсутствует список работников имеющих право работать на данном оборудовании, а так же таблички с указанием должностного лица из состава специалистов ,которое отвечает за содержание в исправном состоянии станочного оборудования и за безопасную его эксплуатацию	п. 2.2 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	До 12.03.2021
15	В производственном цехе возле вертикально сверлильного станка деревянный решетчатый настил неисправен планки настила местами оборваны, зазор между планками более 30 мм	п. 2.31 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734	До 12.03.2021
16	На сварочном полуавтомате отсутствует инвентарный номер и дата проведения следующего измерения сопротивления изоляции	п.6.63 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734	До 12.03.2021
17	На сварочном аппарате инв.№ 4873 отсутствует дата проведения следующего измерения сопротивления изоляции	п.6.63 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734	До 12.03.2021
18	На участке механической обработки на заточном станке зазор между подручником и абразивным кругом более 3 мм.	п. 3.13 Межотраслевые правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями в Луганской народной Республике утвержденные приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от 25.12.2019 № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	Устранено в ходе проверки
19	На долбежном станке допускается складирование инструмента на направляющих продоль-	п.2.61 Межотраслевые правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями в Луганской народной Республи-	Устранено в ходе проверки

	ного перемещения суппорта	ке утвержденные приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от 25.12.2019 № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	
20	В производственном цехе возле долбежного станка деревянный решетчатый настил неисправен планки настила местами обрваны, зазор между планками более 30 мм	п.2.31 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734	До 12.03.2021
21	На радиально-сверлильном станке, стальные сменные плоские планки губок тисков должны иметь несработавшую насечку на рабочей поверхности	п.2.218 Межотраслевые правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями в Луганской народной Республике утвержденные приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от 25.12.2019 № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	До 12.03.2021
22	В производственном цехе на полу имеются следы масла, отработки смазки возле радиально сверлильного станка	п.2.31 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	До 12.03.2021
23	На горизонтально расточном станке ограждение привода поперечного перемещения не закреплено	п.2.13 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734	Устранено в ходе проверки
24	В производственном цехе на производственной таре отсутствует информация о ее назначении, массе, брутто-массе	п.2.22 Межотраслевых правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями Луганской Народной Республики приказом Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от «25» декабря 2019 года № 734	До 12.03.2021
25	Проходы между производственной тарой на участке шихтовки загромождены, доступ для строповки затруднен	п.2.31 Межотраслевые правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями в Луганской народной Республике утвержденные приказом Государствен-	До 12.03.2021

		ной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики от 25.12.2019 № 734, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 05.02.2020 за № 63/3247	
--	--	---	--

\* Перечень всех нарушений, которые были выявлены.

\*\* Сроки устранения нарушений назначаются должностным лицом Госгорпромнадзора ЛНР, объективно необходимые для их устранения; если нарушения требуют временного запрета деятельности сроки устранения не устанавливаются.

2. Предложения о запрещении использования средств индивидуальной и коллективной защиты работников, если такие средства не соответствуют обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики о техническом регулировании, и государственным нормативным требованиям охраны труда.

N п/п	Ссылка на пункты раздела 1 предписания	Должность, фамилия, имя, отчество лица, допустившего нарушения или ответственного за их возникновение	Предложения о запрещении использования средств индивидуальной и коллективной защиты работников.
1	2	3	4
1			

**Предписание выдал**

Заместитель начальника отдела -  
государственный инспектор про-  
мышленной безопасности и охра-  
ны труда отдела надзора в метал-  
лургии машиностроении и на хи-  
мических объектах

(должность лица органа  
Госгорпромнадзора ЛНР)



(подпись)

Щербаков С.М.  
(фамилия, инициалы)

12.02.2021

(дата)

**Предписание к исполнению получил** «12» февраля 2021 года в 13 час. 00 мин.

Директор ООО «Брянковский завод  
бурового оборудования»,

(должность руководителя предприятия  
уполномоченного лица)



(подпись)

Третьяк В.В.  
(фамилия, инициалы)

**Предписание направлено письмом от «** \_\_\_\_\_ **»** \_\_\_\_\_ **20** \_\_\_\_\_ **года №** \_\_\_\_\_